

DTC 索引

PFP:00024

DTC 编号索引

CBS003L9

注:

- 如果 DTC U1000 或 U1001 与其他 DTC 同时显示, 首先进行 DTC U1000、U1001 的故障诊断。请参见 [EC-244, "DTC U1000, U1001 CAN 通信线"](#)。
- 如果 DTC U1010 与其他 DTC 同时显示, 首先进行 U1010 的故障诊断。请参见 [EC-245, "DTC U1010 CAN 通信"](#)。

DTC*1		项目 (CONSULT-II 诊断仪屏幕术语)	参考页
CONSULT-II 诊断仪	ECM*2		
U1000	1000*3	CAN COMM CIRCUIT	EC-244
U1001	1001*3	CAN COMM CIRCUIT	EC-244
U1010	1010	CONTROL UNIT(CAN)	EC-245
NO DTC	闪烁 *4	没有检测到 DTC。 可能需要进一步测试。	—
P0000	0000	没有检测到 DTC。 可能需要进一步测试。	—
P0102	0102	MAF SEN/CIRCUIT	EC-246
P0103	0103	MAF SEN/CIRCUIT	EC-246
P0112	0112	IAT SEN/CIRCUIT	EC-248
P0113	0113	IAT SEN/CIRCUIT	EC-248
P0117	0117	ECT SEN/CIRC	EC-250
P0118	0118	ECT SEN/CIRC	EC-250
P0122	0122	TP SEN 2/CIRC	EC-252
P0123	0123	TP SEN 2/CIRC	EC-252
P0132	0132	HO2S1 (B1)	EC-254
P0134	0134	HO2S1 (B1)	EC-256
P0135	0135	HO2S1 HTR (B1)	EC-258
P0138	0138	HO2S2 (B1)	EC-259
P0141	0141	HO2S2 HTR (B1)	EC-261
P0222	0222	TP SEN 1/CIRC	EC-262
P0223	0223	TP SEN 1/CIRC	EC-262
P0327	0327	KNOCK SEN/CIRC-B1	EC-264
P0328	0328	KNOCK SEN/CIRC-B1	EC-264
P0335	0335	CKP SEN/CIRCUIT	EC-265
P0340	0340	CMP SEN/CIRC-B1	EC-266
P0444	0444	PURG VOLUME CONT/V	EC-268
P0500	0500	VEH SPEED SEN/CIRC	EC-270
P0605	0605	ECM	EC-272
P1065	1065	ECM BACK UP/CIRCUIT*5	EC-274
P1121	1121	ETC ACTR	EC-275
P1122	1122	ETC FUNCTION/CIRC	EC-277

DTC 索引

[HR 类型 2]

DTC*1		项目 (CONSULT-II 诊断仪屏幕术语)	参考页	
CONSULT-II 诊断仪	ECM*2			
P1124	1124	ETC MOT PWR	EC-278	A
P1126	1126	ETC MOT PWR	EC-278	EC
P1128	1128	ETC MOT	EC-280	
P1217	1217	ENG OVER TEMP	EC-281	C
P1225	1225	CTP LEARNING	EC-285	
P1226	1226	CTP LEARNING	EC-286	D
P1229	1229	SENSOR POWER/CIRC	EC-287	
P1610 - P1615	1610 - 1615	NATS MALFUNCTION	BL 部分 *6	E
P1706	1706	P-N POS SW/CIRCUIT	EC-288	
P1805	1805	BRAKE SW/CIRCUIT	EC-290	F
P2122	2122	APP SEN 1/CIRC	EC-291	
P2123	2123	APP SEN 1/CIRC	EC-291	G
P2127	2127	APP SEN 2/CIRC	EC-293	
P2128	2128	APP SEN 2/CIRC	EC-293	H
P2135	2135	TP SENSOR	EC-295	
P2138	2138	APP SENSOR	EC-297	I

*1: 第一行程 DTC 编号与 DTC 编号相同。

*2: 在诊断测试模式 II (自诊断结果) 中。

*3: 此 DTC 的故障排除需要 CONSULT-II 诊断仪。

*4: 当发动机运转时, MIL 可能闪烁。

*5: 尽管 CONSULT-II 诊断仪屏幕上显示“ECM BACK UP/CIRCUIT”, 该自诊断不适用于 ECM 电源电路。

*6: 请参见 2006 年发布的维修手册。

字母索引

注:

- 如果 DTC U1000 或 U1001 与其他 DTC 同时显示, 首先进行 DTC U1000、U1001 的故障诊断。请参见 [EC-244, "DTC U1000, U1001 CAN 通信线"](#)。
- 如果 DTC U1010 与其他 DTC 同时显示, 首先进行 U1010 的故障诊断。请参见 [EC-245, "DTC U1010 CAN 通信"](#)。

项目 (CONSULT-II 诊断仪屏幕术语)	DTC*1		参考页
	CONSULT-II 诊断仪	ECM*2	
APP SEN 1/CIRC	P2122	2122	EC-291
APP SEN 1/CIRC	P2123	2123	EC-291
APP SEN 2/CIRC	P2127	2127	EC-293
APP SEN 2/CIRC	P2128	2128	EC-293
APP SENSOR	P2138	2138	EC-297
BRAKE SW/CIRCUIT	P1805	1805	EC-290
CAN COMM CIRCUIT	U1000	1000*3	EC-244
CAN COMM CIRCUIT	U1001	1001*3	EC-244
CONTROL UNIT(CAN)	U1010	1010	EC-245
CKP SEN/CIRCUIT	P0335	0335	EC-265
CMP SEN/CIRC-B1	P0340	0340	EC-266
CTP LEARNING	P1225	1225	EC-285
CTP LEARNING	P1226	1226	EC-286
ECM	P0605	0605	EC-272
ECM BACK UP/CIRCUIT*5	P1065	1065	EC-274
ECT SEN/CIRC	P0117	0117	EC-250
ECT SEN/CIRC	P0118	0118	EC-250
ENG OVER TEMP	P1217	1217	EC-281
ETC ACTR	P1121	1121	EC-275
ETC FUNCTION/CIRC	P1122	1122	EC-277
ETC MOT	P1128	1128	EC-280
ETC MOT PWR	P1124	1124	EC-278
ETC MOT PWR	P1126	1126	EC-278
HO2S1 (B1)	P0132	0132	EC-254
HO2S1 (B1)	P0134	0134	EC-256
HO2S1 HTR (B1)	P0135	0135	EC-258
HO2S2 (B1)	P0138	0138	EC-259
HO2S2 HTR (B1)	P0141	0141	EC-261
IAT SEN/CIRCUIT	P0112	0112	EC-248
IAT SEN/CIRCUIT	P0113	0113	EC-248
KNOCK SEN/CIRC-B1	P0327	0327	EC-264
KNOCK SEN/CIRC-B1	P0328	0328	EC-264
MAF SEN/CIRCUIT	P0102	0102	EC-246
MAF SEN/CIRCUIT	P0103	0103	EC-246

项目 (CONSULT-II 诊断仪屏幕术语)	DTC*1		参考页
	CONSULT-II 诊断仪	ECM*2	
NATS MALFUNCTION	P1610 - P1615	1610 - 1615	BL 部分 *6
没有检测到 DTC。 可能需要 进一步测试。	无 DTC	闪烁 *4	—
没有检测到 DTC。 可能需要 进一步测试。	P0000	0000	—
P-N POS SW/CIRCUIT	P1706	1706	EC-288
PURG VOLUME CONT/V	P0444	0444	EC-268
SENSOR POWER/CIRC	P1229	1229	EC-287
TP SEN 1/CIRC	P0222	0222	EC-262
TP SEN 1/CIRC	P0223	0223	EC-262
TP SEN 2/CIRC	P0122	0122	EC-252
TP SEN 2/CIRC	P0123	0123	EC-252
TP SENSOR	P2135	2135	EC-295
VEH SPEED SEN/CIRC	P0500	0500	EC-270

*1: 第一行程 DTC 编号与 DTC 编号相同。

*2: 在诊断测试模式 II (自诊断结果) 中。

*3: 此 DTC 的故障排除需要 CONSULT-II 诊断仪。

*4: 当发动机运转时, MIL 可能闪烁。

*5: 尽管 CONSULT-II 诊断仪屏幕上显示“ECM BACK UP/CIRCUIT”, 该自诊断不适用于 ECM 电源电路。

*6: 请参见 2006 年发布的维修手册。