

故障诊断代码的检查程序

故障诊断代码 **P0102**：空气流量传感器电路输入过低