

全新明锐

电路图

编号 29 / 1

06.2017

机电式助力转向器

自 2014 年 1 月起

全新明锐


电路图

编号 29 / 2

转向角传感器, 转向扭矩传感器, 助力转向控制单元, 机电式伺服转向电机

- A - 蓄电池
- G85 - 转向角传感器
- G269 - 转向扭矩传感器
- J500 - 助力转向控制单元 
- J519 - 车载电网控制单元 
- SA3 - 保险丝架 A 上的保险丝3 
- T2cd - 2 芯插头连接, 黑色
- T3an - 3 芯插头连接, 黑色
- T5p - 5 芯插头连接, 黑色
- T6j - 6 芯插头连接, 发动机舱内左后部, 黑色 
- T17d - 17 芯插头连接, 左侧 A 柱下部, 蓝色 
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- V187 - 机电式伺服转向电机
- B626 - 正极连接 2 (15), 在主导线束中
- D51 - 正极连接 1 (15), 在发动机舱导线束中

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色



全新明锐

电路图

编号 29 / 3

组合仪表中的控制单元, 助力转向控制单元, 数据总线诊断接口, 机电式助力转向器指示灯

