
第 3 章 线路系统和电源管理

目 录


3.1 电源分布示意图	3-1
3.2 搭铁示意图	3-14

www.Car60.com


www.Car60.com

3.1 电源分布示意图


前舱保险盒电源分布




点火开关电源分布




仪表板下保险盒电源分布




电源分布示意图(F1UA, F2UA, F3UA, F104UA, F105UA, F110UA 保险丝)




电源分布示意图 (F4UA, F3D, F21D 保险丝)




电源分布示意图(F5UA, F112UA, F113UA, F114UA 保险丝)




电源分布示意图(F6UA, F7D, F8D, F9D, F10D, F11D, F26D, F27D, F28D, F29D 保险丝)




电源分布示意图(F103UA, F106UA, F107UA, F108UA, F119UA, F120UA 保险丝)




电源分布示意图(F111UA 保险丝)




电源分布示意图(F115UA, F116UA, F117UA, F118UA 保险丝)




电源分布示意图(F4D, F5D, F6D 保险丝)



电源分布示意图(F12D, F13D, F14D 保险丝)




电源分布示意图(F16D, F22D, F23D, F24D, F25D 保险丝)




3.2 搭铁示意图


搭铁示意图(G101, G102, G103 搭铁)




搭铁示意图 (G104, G105 搭铁)




搭铁示意图 (G201 搭铁)




搭铁示意图 (G202, G203, G204 搭铁)



搭铁示意图 (G206 搭铁)



搭铁示意图 (G301, 搭铁)



搭铁示意图 (G401, G402, G901 搭铁)

