

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号::XXXXXXXX


车辆：3/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01

工厂整合等级:-


整合等级 (实际) :-

整合等级（目标）：-

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01

工厂整合等级: -


整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		

40a
状态传感器