

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号::XXXXXXXX


车辆：3/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01

工厂整合等级: -

整合等级（实际）：-

整合等级（目标）：-

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km



安全气囊气体发生器

G14b 驾驶员侧面安全气囊气体发生器

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号：: XXXXXXXX


车辆：3/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) :-

整合等级（目标）：-

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km





ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km



|                         |                                                    |               |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| ISTA 系统状态: 4.2.13.17970 | 数据状态: R4.2.13.17970                                | 编程数据: -       |
| 车架号 : : XXXXXXXX        | 车辆 : : 3'/E90/四门车/325i/N52/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2010/01 |               |
| 工厂整合等级: -               | 整合等级 (实际) : -                                      | 整合等级 (目标) : - |
| 总行驶里程: 0 km             |                                                    |               |

