


ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 7'E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 7/E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		


A177

卫星式传感器 驾驶员座椅

G12

发生器 安全带拉紧装置
驾驶员侧

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 7'E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 7/E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		



A178

卫星式传感器 前座乘客
座椅

07



G13

发生器 安全带拉紧装置
前座乘客侧

www.car60.com

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 7'/E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -


整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 7'/E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		

感器 驾驶员座



3

UGKBF
0.35
RT

全带触头

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 7'E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01

工厂整合等级: -


整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -


总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 7'E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 7'E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		



SKTHL
1.5
BL/RT

[11621](#)



[S83](#)
左后车门触头

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 7'E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 7/E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		

传感器 后部座椅

安全带触头

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 7'E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 7/E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		

17

卫星式传感器 左



4

2

安全带限力器发生器 左



1

ISTA 系统状态: 4.2.13.17970

数据状态: R4.2.13.17970

编程数据: -

车架号 : : XXXXXXXX


车辆 : : 7'E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01

工厂整合等级: -

整合等级 (实际) : -

整合等级 (目标) : -

总行驶里程: 0 km



ISTA 系统状态: 4.2.13.17970	数据状态: R4.2.13.17970	编程数据: -
车架号 : : XXXXXXXX	车辆 : : 7'/E66/四门车/740Li/N62/自动变速箱/ECE/左座驾驶型/2008/01	
工厂整合等级: -	整合等级 (实际) : -	整合等级 (目标) : -
总行驶里程: 0 km		

式传感器 右

力器发生器 右