



车辆 : 301 CHINE	车辆识别号码: LDC6332T5G3572860 / OPR : 14432
范围	舒适和便利
部件	功能 加热型后挡风玻璃

原理



项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
8025	null	空调控制面板(如果分离)
8115	null	加热型后挡风玻璃继电器
8409	null	加热型后风窗/天线/总成
BB00	null	伺服蓄电池
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BH12	null	乘客舱保险丝盒/, 12保险丝
BSI1	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
E811	null	一个信息(或等电位811)压接导线
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
EM811	null	压接导线接地(接地点编号81)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC60B	null	车身接地点编号60
MM01	null	发动机接地点数01

车辆: 301 CHINE		车辆识别号码: LDC6332T5G3572860 / OPR : 14432	
范围	舒适和便利	功能	加热型后挡风玻璃
部件			



D3CZA6VG

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
8025	null	空调控制面板(如果分离)
8115	null	加热型后挡风玻璃继电器
8409	null	加热式后风窗/天线/总成
BB00	null	伺服蓄电池
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BH12	null	乘客舱保险丝盒/, 12保险丝
BSI1	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
E811	null	一个信息(或等电位811)压接导线
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
EM811	null	压接导线接地(接地点编号81)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC60B	null	车身接地点编号60
MM01	null	发动机接地点数01

原理



项目代码	说明	信息
8100	null	前部点烟器
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	伺服蓄电池
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM40	null	压接导线接地(接地点编号40)
MC13	null	车身接地点编号13
MC40	null	车身接地点编号40
MM01	null	发动机接地点数01



项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
7215	null	/多功能显示屏
8404	null	天线
8410	null	收音机 /
8422	null	左前扬声器
8423	null	右前扬声器
8430	null	左后侧扬声器
8435	null	右后侧扬声器
8482	null	音频-导航麦克风/音频-电话麦克风
8499	null	外部音频输入模块
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	伺服蓄电池
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BS11	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
CV00	null	方向盘下的控制装置
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC50A	null	车身接地点编号50
MM01	null	发动机接地点数01



项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
7215	null	/多功能显示屏
8404	null	天线
8410	null	收音机 /
8422	null	左前扬声器
8423	null	右前扬声器
8430	null	左后侧扬声器
8435	null	右后侧扬声器
8482	null	音频-导航麦克风/音频-电话麦克风
8499	null	外部音频输入模块
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	伺服蓄电池
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BS11	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
CV00	null	方向盘下的控制装置
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC50A	null	车身接地点编号50
MM01	null	发动机接地点数01