


车辆 : 308 (T9)	OPR : 10000		
范围	清洗和雨刮	功能	后风窗刮水/清洗
部件			

线路



D3CZA84G

PSA Peugeot Citroen的所有权

11/07/2016

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
5110	null	清洗液液位传感器
5115	null	前/后清洗-刮水泵
5215	null	后部风挡玻璃刮水器马达
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
CV00	null	方向盘下的控制装置
E934A	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EM21C	null	压接导线接地(接地点编号21C)
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
EM53E	null	压接导线接地(接地点编号53)
EM63B	null	压接导线接地(接地点编号63B)
MC13	null	车身接地点编号13
MC21C	null	车身接地点编号21C
MC51	null	车身接地点编号51
MC53D	null	车身接地点编号53
MC60E	null	车身接地点编号60
MM01	null	发动机接地点数01