


| | |
|-----------|---------------------|
| 车辆 : 4008 | OPR : 1000 |
| 范围 | 照明—信号 |
| 部件 | 功能 转向指示器/侧转向灯/危险警告灯 |

原理



PSA Peugeot Citroen的所有权

11/07/2016

| 项目代码 | 说明 | 信息 |
|------|------|-------------------|
| 0004 | null | 组合仪表(/) |
| 2340 | null | 左侧转向灯闪光器 |
| 2345 | null | 右侧转向灯闪光器 |
| 2610 | null | 左前大灯 |
| 2615 | null | 右侧前大灯 |
| 2630 | null | 车身上的左后车灯单元 |
| 2635 | null | 右侧尾灯 |
| 8025 | null | 空调面板(如果是单独的) |
| 84C6 | null | 多功能控制面板 |
| B001 | null | 混合等电位接头 1 |
| B004 | null | 混合等电位接头 4 |
| B005 | null | 混合等电位接头 5 |
| B006 | null | 混合等电位接头 6 |
| B007 | null | 混合等电位接头 7 |
| BFDB | null | 蓄电池插座处的保险丝盒 |
| BSI1 | null | 智能盒控制系统(BSI) |
| CA00 | null | 点火开关 / |
| CV00 | null | 方向盘下的控制装置 |
| E001 | null | 一个信息(或等电位001)压接导线 |
| E102 | null | 一个信息(或等电位102)压接导线 |
| MC20 | null | 车身接地点编号20 |
| MC32 | null | 车身接地点编号32 |
| MC33 | null | 车身接地点编号33 |
| MC45 | null | 车身接地点编号45 |
| MC70 | null | 车身接地点编号70 |
| PSF1 | null | 保险丝板-发动机室保险丝盒 |