

Phaeton

电路图

编号 84 / 1

版本 2008 年 10 月

车窗玻璃刮水器和清洗装置、大灯清洗装置

自 2006 年 5 月起

说明：

相关信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多脚插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接

→ 安装位置一览！

相关信息


- ◆ 故障查询程序

→ 引导型故障查询

Phaeton

电路图

编号 84 / 2



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

大灯清洗装置继电器、转向柱电子装置控制单元、车窗玻璃刮水器开关、大灯清洗装置泵

- E22 - 车窗玻璃刮水器间歇运行开关
- E38 - 车窗玻璃刮水器间歇运行调节器
- E44 - 车窗玻璃清洗泵开关（自动清洗装置和大灯清洗装置）

- J39 - 大灯清洗装置继电器
- J519 - 车载电网控制单元
- J527 - 转向柱电子装置控制单元
- SD11 - 保险丝支架 D 上的保险丝 11
- T6ag - 6 芯插头连接
- T16f - 16 芯插头连接
- T17c - 17 芯插头连接，在仪表板下方左侧
- V11 - 大灯清洗装置泵

372 - 主线束中的接地连接 7

373 - 主线束中的接地连接 8

389 - 主线束中的接地连接 24

636 - 车载电网控制单元接地点

639 - 左侧 A 柱上的接地点

644 - 发动机舱右侧接地点 4

B398 - 主线束中的连接 2（舒适 CAN High 总线）

B402 - 主线束中的连接 6（舒适 CAN High 总线）


B406 - 主线束中的连接 1（舒适 CAN Low 总线）

B410 - 主线束中的连接 5（舒适 CAN Low 总线）

Phaeton

电路图

编号 84 / 3




驾驶员侧车窗玻璃刮水器电机、副驾驶侧车窗玻璃刮水器电机、挡风玻璃和后窗玻璃清洗泵、大灯清洗装置升降喷嘴电机

- E1 - 按钮区
- J400 - 雨刮器电机控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- J584 - 副驾驶侧车窗玻璃刮水器电机控制单元
- SD18 - 保险丝支架 D 上的保险丝 18
- SD19 - 保险丝支架 D 上的保险丝 19
- SD20 - 保险丝支架 D 上的保险丝 20
- T10 - 10 芯插头连接
- T10I - 10 芯插头连接
- T10m - 10 芯插头连接
- V59 - 挡风玻璃和后窗玻璃清洗泵
- V216 - 驾驶员侧车窗玻璃刮水器电机
- V217 - 副驾驶侧车窗玻璃刮水器电机
- V248 - 大灯清洗装置左侧升降喷嘴电机
- V249 - 大灯清洗装置右侧升降喷嘴电机
- B402 - 主线束中的连接 6 (舒适 CAN High 总线)
- B410 - 主线束中的连接 5 (舒适 CAN Low 总线)
- 387 - 主线束中的接地连接 22

Phaeton

电路图

编号 84 / 4



刮水器停止位置加热装置继电器、左侧和右侧喷嘴加热电阻、刮水器架加热装置

- J519 - 车载电网控制单元
- J582 - 刮水器停止位置加热装置继电器
- SB62 - 保险丝支架 B 上的保险丝 62
- Z20 - 左侧喷嘴加热电阻
- Z21 - 右侧喷嘴加热电阻
- Z56 - 刮水器架加热装置
- 387 - 主线束中的接地连接 22
- 391 - 主线束中的接地连接 26
- 645 - 前围板接地点 1
- 646 - 前围板接地点 2
- B348 - 连接 1 (75A), 在主线束中
- * - 自 2008 年 11 月起
- ** - 至 2008 年 10 月

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色