


2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图


部件位置(1)

CL-1


1.前端模块左侧




2.前端模块左侧




3.前端模块中央




4.前端模块中央









5.前端模块右侧



6.发动机室左侧



2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图


部件位置(2)			CL-2
7.发动机室左侧	8.发动机室左侧	8.发动机室左侧	
			
10.发动机室左侧	11.发动机室后左	12.发动机室后左	
			

2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图


部件位置(3)

CL-3


13.发动机室后左




14.发动机室后左



15.发动机室前部




16.发动机室前右



17.发动机室右侧



18.发动机室后右



2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图

部件位置(4)

CL-4

19.车颈顶板左侧



20.前轮壳




21.前挡泥板




22.发动机顶部



23.发动机顶部




24.发动机顶部




2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图

部件位置(5) CL-5


25.发动机前左




26.发动机左侧




27.发动机左侧



28.发动机左侧








29.发动机后左



30.发动机后左



2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图

部件位置(6)			CL-6
31.发动机后部	32.发动机后右	33.变速器顶部	
			
34.变速器左侧	35.变速器顶部	36.左前立柱	
			

2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图

部件位置(7)

CL-7


37.仪表板左侧



38.仪表板左侧




39.仪表板左侧




40.仪表板左侧



41.仪表板左侧



42.方向盘



2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图

部件位置(8)

CL-8


43.方向盘




44.方向盘




45.转向柱




46.转向柱



47.转向柱



48.转向柱




2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图


部件位置(9)

CL-9

49.仪表板顶部左侧



50.仪表板顶部左侧




51.仪表板中央




52.仪表板中央



53.仪表板中央



54.仪表板中央



2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图

部件位置(10)

CL-10


55.仪表板中央



56.仪表板中央



57.仪表板中央



58.仪表板中央



59.仪表板中央



60.前右立柱




2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图

部件位置(11)

CL-11


61.仪表板右侧




62.仪表板右侧




63.仪表板右侧



64.仪表板后左



65.仪表板后左



66.仪表板后部中央




2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图


部件位置(12)

CL-12


67.仪表板中央




68.仪表板后部中央




69.仪表板后右




70.仪表板底部右侧






71.仪表板左侧



72.仪表板左侧



2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图

部件位置(13)			CL-13
73.仪表板左侧	74.仪表板左侧	75.底板控制台前托盘	
			
76.底板控制台上盖	77.底板控制台上盖	78.仪表板底部中央	
			

2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图


部件位置(14)

CL-14


79.底板控制台中央




80.底板控制台后部




81.底板控制台后部




82.驾驶席座椅



83.驾驶席座椅



84.助手席座椅底部




2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图

部件位置(15)

CL-15

85.助手席座椅



86.左中央立柱



87.右中央立柱




88.后座椅座垫底部



89.后左立柱



90.后右立柱




2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图


部件位置(16)

CL-16

91.后座椅靠背左侧



92.后座椅靠背右侧




93.行李箱室顶部



94.行李箱室后部



95.行李箱室后左



96.行李箱室后右




2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图


部件位置(17)

CL-17


97.行李箱盖




98.后保险杠左侧



99.后保险杠中央




100.后保险杠右侧



101.后悬架左侧



102.后悬架右侧




2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图


部件位置(19)

CL-19


109.助手席车门




110.后车门




111.后车门



112.车顶装饰板前部



113.车顶装饰板前部



114.车顶板前部



2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图

部件位置(18)

CL-18


103.驾驶席车门




104.驾驶席车门




105.驾驶席车门



106.前车门



107.前车门



108.助手席车门



2017 > G 1.6 MPI > 部件位置 > 示意图

部件位置(20)

CL-20

115.车顶装饰板中央

