



PSA Peugeot Citroen的所有权

02/08/2016

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1220	null	冷却液温度传感器
1320	null	发动机ECU /
1511	null	右侧风扇
1512	null	左侧风扇
1630	null	自动变速箱 ECU /
7020	null	防抱死制动控制单元
7800	null	检查ECU稳定性
8080	null	空调ECU
B001	null	混合等电位接头 1
B002	null	混合等电位接头 2
B003	null	混合等电位接头 3
B004	null	混合等电位接头 4
B005	null	混合等电位接头 5
B006	null	混合等电位接头 6
B007	null	混合等电位接头 7
BB00	null	蓄电池/
BFDB	null	蓄电池插座处的保险丝盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
CONN	null	null
E001	null	一个信息(或等电位001)压接导线
MC13	null	车身接地点编号13
MC14	null	车身接地点编号14
MC32	null	车身接地点编号32
MM01	null	发动机接地点数01
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒