


车辆 : C4 PICASSO (B78)		OPR : 99999	
范围	驾驶员信息	功能	车速表
部件			

线路



D3CZ94QG

PSA Peugeot Citroen的所有权

01/08/2016

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(I)
1032	null	电源保护和管理单元
7800	null	检查ECU稳定性
7810	null	左前稳定性控制传感器
7815	null	右前稳定性控制传感器
7820	null	左后稳定性控制传感器
7825	null	右后稳定性控制传感器
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
E900E	null	一个信息(或等电位900E)压接导线
E900F	null	一个信息(或等电位900F)压接导线
E900J	null	一个信息(或等电位900)压接导线
E901E	null	一个信息(或等电位901E)压接导线
E901F	null	一个信息(或等电位901)压接导线
E901J	null	一个信息(或等电位901)压接导线
E902A	null	一个信息(或等电位902A)压接导线
E902B	null	一个信息(或等电位902B)压接导线
E903A	null	一个信息(或等电位903A)压接导线
E903B	null	一个信息(或等电位903B)压接导线
E917A	null	一个信息(或等电位917A)压接导线
E918A	null	一个信息(或等电位918A)压接导线
E934A	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935A	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EM02	null	压接导线接地(接地点编号02)
EM10C	null	压接导线接地(接地点编号10c)
EM11C	null	(多芯线) 编结 EM11C
EM46D	null	压接导线接地(接地点编号46D)
EM47A	null	压接导线接地(接地点编号47A)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11C	null	车身接地点编号11
MC13	null	车身接地点编号13
MC20C	null	车身接地点编号20C
MC21C	null	车身接地点编号21C
MC46D	null	车身接地点编号46
MC47D	null	车身接地点编号47
MC51A	null	车身接地点编号51
MM01A	null	发动机接地点数01A
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒