



项目代码	说明	信息
6411	null	左侧后视镜
6416	null	右侧后视镜
8120	null	加热后风窗
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFH3	null	座舱继电器保险盒 1
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
E811B	null	一个信息(或等电位811B)压接导线
E917A	null	一个信息(或等电位917A)压接导线
E918A	null	一个信息(或等电位918A)压接导线
EM46A	null	压接导线接地(接地点编号46A)
EM47C	null	压接导线接地(接地点编号47C)
EM61	null	压接导线接地(接地点编号61)
EM65	null	压接导线接地(接地点编号65)
MC13	null	车身接地点编号13
MC46A	null	车身接地点编号46
MC46B	null	车身接地点编号46
MC47C	null	车身接地点编号47
MC63D	null	车身接地点编号63
MM01A	null	发动机接地点数01A